



Inspectoratul pentru Situații De Urgență „Oltul” al Județului Harghita

15 persoane asistate medical în ultimele 48 de ore

În ultimele două zile, 17-18 ianuarie a.c., pompierii militari harghiteni au gestionat 17 intervenții; dintre acestea, 15 au constat în asistență medicală de urgență, echipajele SMURD acționând pentru acordarea măsurilor de prim ajutor pentru 15 persoane aflate în dificultate, iar echipajele operative au acționat cu promptitudine pentru stingerea a două incendii.

Joi, în jurul orei 17:40, trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Gheorgheni au acționat, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit, din municipiul Gheorgheni, strada Gorundului. În momentul sosirii forțelor de intervenție la locul solicitat, incendiul se manifesta în camera de zi, pe aproximativ 60 mp, cu pericol de propagare la întreaga locuință. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, în mai puțin de o oră, nefiind înregistrate victime. În urma evenimentului, a cărui cauză probabilă a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul, au ars sau au fost deteriorate casa de locuit pe circa 60 mp, mobilier, aparatură electrocasnică și articole de îmbrăcăminte, pagube materiale evaluate la circa 20.000 de lei.

În această dimineață, 19.04.2024, în jurul orei 07:00, pompierii militari din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs, din cauza unui coș de fum necurățat de funingine, la o locuință de pe strada Orban Balazs, din municipiul Odorheiu Secuiesc. La sosirea salvatorilor la locul evenimentului, incendiul se manifesta în interiorul coșului de fum, cu pericol de propagare la acoperișul casei de locuit și la casele învecinate. Pompierii militari au stins rapid incendiul, împiedicând dezvoltarea

acestui și salvând astfel locuința. Nu s-au înregistrat daune materiale, arzând doar funinginea depusă în interiorul coșului de fum.

Având în vedere frecvența ridicată a incendiilor generate de coșurile de fum în perioadele cu temperaturi scăzute, reamintim faptul că astfel de evenimente se pot solda cu mari pagube materiale și uneori, din nefericire, cu persoane rănite sau chiar cu pierderi de vieți omenești, iar pentru preîntâmpinarea acestor situații, **coșurile de fum trebuie curățate periodic, verificate și reparate (dacă este cazul) de persoane specializate și autorizate.**

De asemenea, în podurile clădirilor, coșurile se tencuiesc pe interior și pe exterior și se dau cu var, pentru a se putea observa cu ușurință eventualele fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile. Totodată, coșurile de fum se vor izola față de elementele combustibile ale planșelor prin îngroșarea zidăriei de cărămidă a coșului cu 25 cm, iar în spațiul dintre coș și planșeu se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile.

Consultați platforma națională de pregătire în situații de urgență <https://fipregatit.ro> și descărcați, gratuit, aplicația DSU, din App Store și Google Play. Parcurgeți ghidurile care conțin măsurile ce trebuie adoptate înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență!

Împreună contribuim la dezvoltarea climatului preventiv!

Sursa: Inspectoratul pentru Situații De Urgență „Oltul” al Județului Harghita, COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE