

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII
DE URGENȚĂ



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

“Oltul” AL JUDEȚULUI HARGHITA

Persoana de contact: Mr. Ciobotariu Alina-Maria

Telefon: 0748102527

BULETIN INFORMATIV

Verificați și curățați coșurile de fum!

Anual, în perioada sezonului rece, una dintre cele mai frecvente cauze de producere a incendiilor o constituie coșurile de fum (necurățate de funingine, deteriorate sau amplasate necorespunzător ori neprotejate termic față de mijloacele combustibile).

De la începutul acestui an, până astăzi, 7 februarie a.c., pompierii militari harghiteni au desfășurat 26 misiuni de stingere a incendiilor izbucnite la locuințe și gospodării din întreg județul, din cauza coșurilor de fum necurățate de funingine, defecte sau neprotejate termic față de materialele combustibile din structura acoperișurilor, cu 65% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cea mai recentă situație de urgență, determinată de o astfel de împrejurare, s-a produs seara trecută, în jurul orei 19.00, la o locuință de pe strada Telek Pataka, din municipiul Odorheiu Secuiesc, eveniment pentru gestionarea căruia au fost alertate echipajele Detașamentului de Pompieri Odorheiu Secuiesc, care au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, cu două autospeciale de stingere. Echipajele de intervenție au împiedicat propagarea flăcărilor și producerea de pagube materiale, salvând astfel locuința.

Reiterăm o serie de reguli pe care este esențial să le cunoaștem și să le respectăm, pentru a ne proteja locuința de un posibil incendiu și pentru a evita producerea unor tragedii:

Verificați coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

Curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

Tencuiți și văruți partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coș de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiș etc.);

Îngroșați zidăria coșului la trecerea prin planșee, lăsând un spațiu între această zidărie și elementele combustibile ale planșeului;

Păstrați distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului, astfel încât aceasta să nu fie mai mică de 10 cm;

Reparați, dacă este cazul, coșurile de fum. Asigurați-vă că acestea sunt curățate corespunzător și că jarul sau scânteile din sobă nu pot ajunge pe materialele combustibile din structura acoperișului!

De asemenea, pentru prevenirea intoxicațiilor cu fum se recomandă montarea detectoarelor de incendiu în locuințe, în vederea semnalizării din timp a utilizatorilor referitor la eventualele acumulări de fum și gaze toxice.

Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au asistat medical 4 persoane cu diverse afecțiuni medicale și traumatisme.

Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență <https://fipregatit.ro> și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.

**COMPARTIMENTUL INFORMARE
ȘI RELAȚII PUBLICE**