

# GUVERNUL ROMÂNIEI



## MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SUCEAVA

23.07.2021

### COMUNICAT DE PRESĂ

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 302 din 05.07.2021 al Prefectului Județului Suceava, Iulian CIMPOEȘU, privind constituirea comisiei interinstituționale pentru verificarea stării tehnice a iazurilor de decantare din județul Suceava, în perioada 12-14 iulie 2021, comisia s-a deplasat în teren. Din Procesul-verbal de constatare, sintetizăm următoarele:

#### 1. Iazul de decantare DEALU NEGRU

- iaz de coastă situat pe malul drept al râului Moldova, com. Fundu Moldovei, a fost pus în funcțiune în anul 1967 și a încetat activitatea în anul 2002;
- are o suprafață de 5,65 ha, iar cantitatea depusă este de 696 mii mc;
- supravegherea celor două iazuri de decantare de la UP Fundu Moldovei este asigurată de o echipă de intervenție specializată, formată din 4 oameni care realizează lucrări de întreținere (decolmatări șanturi de gardă, refacere gârdulețe coastă) și pază;
- se observă **menținerea fenomenului accentuat de ravenare**, pe taluzele superioare ale iazului de decantare Dealu Negru; partea inferioară a taluzului este parțial vegetată (preponderent mestecăn); nu există acumulare de apă pe plaja iazului;
- se observă montarea, pe câteva dintre ravenele importante, de gârdulețe de retenție din lemn;
- nu este oglindă de apă pe plaja iazului, accesul la sonda inversă este funcțional- izvorul amonte iaz decantare este preluat de sonda inversa;
- șanțul de gardă de la baza depozitului de steril este necesar a fi decolmatat;
- în cursul anului 2021, până la data controlului nu s-au prelevat probe de apă.

#### 2. Iazul de decantare PÂRÂUL CAILOR

- iaz de vale situat pe valea Pârâului Cailor, com. Fundu Moldovei, a fost pus în funcțiune în anul 1979 și a încetat activitatea în anul 2002;
- are o suprafață de 12.06 ha, iar cantitatea depusă este de 925 mii mc;
- se observă fenomene de ravenare în partea superioară a taluzului iazului de decantare; partea inferioară a taluzului este parțial vegetată (preponderent mestecăn), nu există acumulare de apă pe plaja iazului la data controlului (12.07.2021);
- la intrarea în galeria de subtraversare, există un grătar metalic pentru retenția plutitorilor, care este curatat;
- nu există o verificare a stării tehnice a galeriei de subtraversare iaz decantare de către experți autorizați;

#### 3. Iazul de decantare TĂRNICIOARA

- iaz de vale, amplasat pe terasa inferioară a văii pârâului Brăteasa, de pe partea dreaptă și pe versantul estic al culmii Ilocerca, fiind delimitat la nord de pârâul Pârlitura și la sud de pârâul Poarta Veche.
- supravegherea depozitului de steril Valea Târnicioara, cât și a iazurilor de decantare Ostra A,B,C și Poarta Veche care au deservit de asemenea Uzina de Preparare Târnița, este asigurată de o echipă de